



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserío Agua Caliente	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Agua Caliente, aldea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0919-43	FECHA:	10 de julio de 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COP



Firma y Sello Directo, Centro Educativo Público









SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserío Agua Caliente	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Agua Caliente, aldea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0919-43	FECHA:	10 de Julio de 2024



Foto 7:reparacion y cernido de paredes



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

