DURANTE POSTERIOR PREVIO SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS DEPARTAMENTO: Zacapa MUNICIPIO: Rio Hondo DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: NOMBRE DEL Caserío Senegal Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Senegal ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 19-03-0966-43 FECHA: 22 de marzo de 2024. ESTABLECIMIENTO: Fotografía 2: Vista general del baño. Fotografía 1: Parte frontal de una aula. Fotografía 4: Vista general del sistema eléctrico. Fotografía 3: Base del depósito de agua. Fotografía 5: Vista de una puerta Fotografía 6: Vista del techo en el área del corredor.

Firma y Sello Director Centro Edu

ativo Público

Observación: Si es necesario se pued

Firma y sello del Presidente de la OP

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO		DURANTE		POSTERIOR		
DEPARTAMENTO:	Zacapa	ми	NICIPIO:	Río Hondo			
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Senegal		ECCIÓN DEL TABLECIMIENTO:	Caserío Senegal			
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0966-43	FEC	CHA:	22 de marzo de 2024.			
Fotografía 7: Depó	sito de agua.		Fotografía 8: Vis	1	de ventanas.		
otograma i i soprotto de agua.			3.000				
		7					
			F-4- 4:				
Foto 3:			Foto 4:				
Foto 5:			Foto 6:				
Observación: Si es necesario se puede a riccia de la circula de la circu							
you Su	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  ASERIO SENEGAL RIO HONDO ZACAPA  Firma y sello del Presidente de la OPF		The state of the s	Firma y Sel	DIRECCIANIO DIRECCIANIO Pú	blico	•