



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Petón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0967-42	FECHA:	



FOTOGRAFIA: DEMOLICION DE ESCENARIO DE CONCRETO




FOTOGRAFIA: REPELLO + SANITIZACION DE MUROS CERNIDO EN MUROS, PINTURA EN MUROS



FOTOGRAFIA: SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS DAÑADAS + SUMINISTRO INSTALACION ELECTRICA EN TECHO DE CANCHA



FOTOGRAFIA: INSTALACION DE PISO CERAMICO





FOTOGRAFIA: REPELLO + SANITIZACION EN MUROS CERNIDO EN MUROS, PINTURA EN MUROS



FOTOGRAFIA: PINTURA DE ESTRUCTURA DE TECHO DE CANCHA + INSTALACION ELECTRICA


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Iris Rivera</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPOPOLAR</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Petón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0967-42	FECHA:	



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

