

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío La Ceibita, Río Hondo, Zacapa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Ceibita, Río Hondo, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0968-43	FECHA:	18/07/2024




Observación: Si es necesario se puedan agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF







Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío La Ceibita, Río Hondo, Zacapa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Ceibita, Río Hondo, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0968-43	FECHA:	18/07/2024




Reparación de portón acceso principal.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

