

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANALUYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-1086-42	FECHA:	12/03/2024



Foto 1: Reparación de Aula de Parvulos y Protección a puerta metalica.



Foto 2: Reparación de Lavamanos



Foto 3: Reparación y Rehabilitación de Techo entre Cancha Polideportiva y Área de Juegos.



Foto 4: Reparación y Rehabilitación de Techo entre Cancha Polideportiva y Área de Juegos.




Foto 5: Sustitución de Piso Ceramico en Patio entre Escenario y Aulas.



Foto 6: Sustitución de Piso Ceramico en Patio entre Escenario y Aulas y Reparación de Lavamanos de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---