

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANALUYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-1086-42	FECHA:	5/05/2024



Foto 1: Reparación y Ampliación de Aula de Parvulos.



Foto 2: Reparación y Ampliación de Aula de Parvulos



Foto 3: Disposición de Materiales por el Proveedor.



Foto 4: Reparación, Ampliación y Cerramiento de Aula de Parvulos.



Foto 5: Reparación, Ampliación y Cerramiento de Aula de Parvulos.



Foto 6: Reparaciones entre Techo entre Cancha Polideportiva, Área de Juegos y Aula de Parvulos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se utiliza el número de hojas.

Firma y sello del Presidente ANEXA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANALUYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-1086-42	FECHA:	5/05/2024



Foto 7: Reparación y Ampliación de Aula de Parvulos, en Techo.



Foto 8: Reparación y Ampliación de Piso Granito (Monostrato) en Aula de Parvulos.



Foto 9: Aplicación de Pintura Latex en Interior de Aula de Parvulos.



Foto 10: Reparación de Area de Bancas.



Foto 11: Reparación y Rehabilitación de Techo entre Cancha Polideportiva y Área de Juegos.



Foto 12: Rehabilitación de Portón de Acceso, Tallado Gris.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANALUYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-1086-42	FECHA:	5/05/2024



Foto 13: Reparación y Rehabilitación de Techo entre Cancha Polideportiva y Área de Juegos.



Foto 14: Reparación y Rehabilitación de Techo entre Cancha Polideportiva y Área de Juegos.



Foto 15: Rehabilitación de Techo de Porton de Acceso.



Foto 16: Rehabilitación de Lavamanos con Pintura Epoxica Gris.



Foto 17: Reparación y Rehabilitación de Piso de Torta para Instalar Piso Ceramico en Area de Escenario.



Foto 18: Reparación y Rehabilitación de Piso de Torta para Instalar Piso Ceramico en Area de Escenario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OEP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

