

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANALUYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-1086-42	FECHA:	5/05/2024



Foto 1: Rehabilitación de Lavamanos. (REMOZAMIENTO TERMINADO)



Foto 2: Rehabilitación y Ampliación de Aula de Parvulos. (REMOZAMIENTO TERMINADO)



Foto 3: Reparación y Rehabilitación de Techo entre Cancha Polideportiva y Área de Juegos. (REMOZAMIENTO TERMINADO)



Foto 4: Sustitución de Piso Ceramico en Patio entre Escenario y Aulas. (REMOZAMIENTO TERMINADO)




Foto 5: Rehabilitación de Porton de Acceso. Mas Seguro. (REMOZAMIENTO TERMINADO)



Foto 6: Rehabilitación de Aula de Parvulos. (REMOZAMIENTO TERMINADO)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

