

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CASAS DE PINTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-1087-42	FECHA:	01 DE ABRIL DE 2024



Foto 1: BAJADA DE AGUA



Foto 2: BAJADA DE AGUA



Foto 3: AREA DE COCINA



Foto 4: AREA DE COCINA



Foto 5: AREA EXTERIOR DE ESCUELA




Foto 6: AREA DE BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
 Firma y sello del Presidente de la OPRIDO - ZACAPA

*[Firma]*  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CASAS DE PINTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-1087-42	FECHA:	01 DE ABRIL DE 2024



Foto1: BALCONES AREA DE COCINA




Foto 2: BALCONES AULA DE PARVULOS




Foto 3: AREA DE CANCHA (INSTALACION DE MALLA)




Foto 4: AREA DE CANCHA (INSTALACION DE MALLA)



Foto 5: AREA EXTERIOR DE ESCUELA



Foto 6: AREA EXTERIOR DE ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público