

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Rio Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea casas de Pinto, Rio Hondo, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-1087-42	FECHA:	14/06/2024



FOTO 1.1 PINTURA EN MUROS



FOTO 1.1 PINTURA EN MUROS




FOTO 4.2 MANTENIMIENTO EN PUERTAS



FOTO 5.1 MANENIMIENTO DE BALCONES



FOTO PINTADO DE ZOCALO, AREA CORREDOR Y BAÑOS



FOTO 1.1 PINTURA EN MUROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo de Pinto



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea casas de Pinto, Río Hondo, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-1087-42	FECHA:	14/06/2024



FOTO 3.2 INSTALACION DE BARANDA DE TUBO HG




FOTO ELABORACION DE MESA Y BANCAS AZULEJADAS




FOTO 5.1 MANTENIMIENTO DE BALCONES Y BARANDAS



FOTO 5.1 MANTENIMIENTO DE BALCONES Y BARANDAS




FOTO 4.1 AZULEJEADO EN PAREDES DE BAÑOS



FOTO 4.1 AZULEJEADO EN PAREDES DE BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea casas de Pinto, Río Hondo, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-1087-42	FECHA:	14/06/2024



FOTO 2. INSTALACION DE PLANCHAS DE CONCRETO EN PATIO




FOTO 2. INSTALACION DE PLANCHAS DE CONCRETO EN PATIO



FOTO 2. INSTALACION DE PLANCHAS DE CONCRETO EN BAJADA DE AGUA PLUVIAL



FOTO 2. INSTALACION DE PLANCHAS DE CONCRETO EN BAJADA DE AGUA PLUVIAL




FOTO 2. INSTALACION DE PLANCHAS DE CONCRETO EN BAJADA DE AGUA PLUVIAL




FOTO 2. INSTALACION DE PLANCHA DE CEMENTO EN CANCHA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE  


  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
