



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Agua Caliente, aidea Ojo de Agua
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-1123-42	FECHA:	01 de abril de 2024



Foto 7: Se necesita reparacion y mantenimiento de sistema

2.4



Foto 8: Se necesita instalacion de estructura portante de metal

2.5



Foto 9: Se necesita cernido de paredes

REPELLO EN PLAZO

2.6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

