

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Rio Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo, NUFED 456	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rosalia Marmol.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-1141-45	FECHA:	02/04/2024.




1.1 Sustitución de lámina por lámina. 2.2 sustitución de estructura de madera por metal.



2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal por metal. 4.1 Mantenimiento de estructura. 4.2 Sustitución de chapas.



5.2 Sustitución de estructura de metal por ventana pvc. 5.7 Mantenimiento a balcones de metal. 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores.



14.9 y 19.21 Sustitución de tubería línea principal. 14.12 y 19.22 Sustitución de llave de chorro. 20.10 Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.



19.5 Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso.



6.8 Sustitución de piso de cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Karina Agustín Ramos*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

