

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo, NUFED 456	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Santa Rosalía Mármol, Río Hondo Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-1141-45	FECHA:	20 de junio 2024



1.1. sustitución de lámina por lámina. 2.2. sustitución de estructura de madera por metal.



2.3. sustitución de estructura de soporte de metal por metal. 4.1. mantenimiento de estructura. 4.2. Sustitución de Chapas.



5.2. Sustitución de estructura de metal por ventana pvc. 5.7. Mantenimiento a balcones de metal. 9.1. Pintura en muros exteriores e interiores.



14.9. y 19.21. Sustitución de tubería línea principal. 14.12. y 19.22 Sustitución de llave de chorro. 20.10 Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.



19.5 Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso.



6.8. Sustitución de piso de cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Karina Agustín Ramos</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---