



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Zacapa	MUNICIPIO	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea Chan Chan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	19-03-1180-42	FECHA	3/04/2024




Foto 1: se necesita mantenimiento de estructura en puertas y cambio de chapas



Foto 2: sustitución de piso de torta de concreto



Foto 3: instalación de estructura portante de cemento para lavamanos



Foto 4: Sustitución de torta de concreto por piso mate




Foto 5: sustitución de mingitorio








Foto 6: Reparación de portón de acceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---