



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chan Chan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-1180-42	FECHA:	13 de Junio 2024



Foto 1.1. Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 1.1. Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeción aplicación de pintura)



Foto 1.2. Sustitución o instalación de piso cerámico



Foto 1.2. Sustitución o instalación de piso cerámico



Foto 1.2. Sustitución o instalación de piso cerámico



Fo1.2. Sustitución o instalación de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chan Chan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-1180-42	FECHA:	13 de junio 2024



Foto 2.1. Reparación de instalación de mingitorio



Foto 2.1. Reparación de instalaciones de mingitorio



Foto 2.2. Mueble de concreto para intalación de lavamanos acabado de azulejo



Foto 3.1. Sustitucion o instalacion de portón de metal




Foto 3.2. Sustitución o instalación de piso de torta de concreto



Foto 3.2. Sustitución o instalación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

