

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chan Chan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-1180-42	FECHA:	17 de julio 2024



Foto 1.1. Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 1.1. Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeción aplicación de pintura)



Foto 1.2. Sustitución o instalación de piso cerámico



Foto 1.2. Sustitución o instalación de piso cerámico



Foto 2.1. Reparación de instalación de mingitorio



Foto 2.1 Reparación de instalación de mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la CPE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zcaca	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chan Chan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-1180-42	FECHA:	17 de Julio 2024



Foto 2.2. Mueble de concreto para instalacón de lavamanos acabado de azulejo



Foto 2.2. Mueble de concreto para instalacón de lavamanos acabado de concreto



Foto 3.1. Sustitución o instalacion de portón de metal



Foto 3.1. Sustitucion o instalacion de portón de metal




Foto 3.2. Sustitución o instalación de piso de torta de concreto



Foto 3.2. Sustitución o instalación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

