

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESPINILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-1181-42	FECHA:	22/03/2024



Foto 1: Instalacion de piso tipo ceramico en aula, colocacion de zocalo y pintura general.



Foto 2: Cambio de lamina con multiples filtraciones.



Foto 3: Cambio de ventaneria en mal estado por ventanas de PVC e instalacion de balcones.



Foto 4: Cambio de porton de ingreso, el existente en mal estado y las dimensiones son reducidas.



Foto 5: Cambio de artefacto sanitario, asi como colocacion de piso ceramico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

*Nastli Buzahona*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

