

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESPINILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-1181-42	FECHA:	19/07/2024



Foto 1: Instalacion de ventanas de PVC.



Foto 2: Cambio de lamina troquelada aluzinc cal. 26.



Foto 3: Instalacion de zocalo ceramico en aulas.



Foto 4: Demolicion de muro para vano de porton y rezanado.



Foto 5: Demolicion de muro para vano de porton y rezanado.



Foto 6: Instalacion de porton de metal.


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nalibarahona
Firma y sello del Presidente de la OPE.



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público.


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESPINILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-1181-42	FECHA:	19/07/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nash Barahona
Firma y sello del Presidente de la OPE


Rafael Lopez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
