

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESPINILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-1181-42	FECHA:	19/07/2024



Foto 1: Instalacion de ventanas de PVC, aplicación de pintura y zocalo ceramico.



Foto 2: Cambio de lamina troquelada aluzinc cal. 26.



Foto 3: Instalacion de ventanas de PVC, aplicación de pintura, zocalo ceramico y lamina troquelada cal.26.



Foto 4: Demolicion de muro para vano de porton y rezanado, pintura y porton de metal.




Foto 5: Instalacion de porton de metal y pintura.



Foto 6: Sustitucion e instalacion de tuberia PVC linea principal de aguas servidas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Wesliberahorra
Firma y sello del Presidente de la OPR



Pablo Pineda
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESPINILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-1181-42	FECHA:	19/07/2024



Foto 7: instalación de inodoro y piso cerámico en baño.



Foto 8: Instalación de piso cerámico en baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Waldemar Bahona

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

