



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA BIAFRA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BIAFRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0008-43	FECHA:	16/04/2024



SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA



MANTENIMIENTO A PUERTAS DE METAL



MANTENIMIENTO A PUERTAS DE METAL



REPARACIÓN DE ESTRUCTURA DE BALCONES



REPARACIÓN DE ESTRUCTURA DE BALCONES



REPARACIÓN DE ESTRUCTURA DE BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amparo Cortez

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA BIAFRA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BIAFRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0008-43	FECHA:	16/04/2024



SUSTITUCIÓN DE CANALES DE AGUA PLUVIAL



REPARACION DE CANALES DE AGUA PLUVIAL



SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amparo Cortez

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

