

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA GUAPINOL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUAPINOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0012-43	FECHA:	14/10/2024



Foto1: Sustitución de torta de piso de concreto por piso cerámico



Foto 2: Instalación de canales



Foto 3: Sustitución e instalación de lámina troquelada y estructura de soporte de metal.




Foto 4: Instalación de ventana de metal



Foto 5: Reparación de muro perimetral



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jackelin Gutierrez

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Educación



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

