

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CIMARRON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CIMARRON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0014-43	FECHA:	20 de junio DE 2024



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTAS DE METAL



SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO

Colocación de ↗



FABRICACIÓN DE CUNETA DE CONCRETO



PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma Patricia Sánchez
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Bustillo
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CIMARRON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CIMARRON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0014-43	FECHA:	20 de junio de 2024



SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE INODORO Y TODOS SUS ACCESORIOS



SUSTITUCIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE SECCIÓN CUADRADA




SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL DE MALLA POR MURO PERIMETRAL DE BLOCK



SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE DEPOSITO DE AGUA



SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS



REPELLO EN MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma patricia Sanchez
Firma y sello del Presidente de la OFP ALDEA CIMARRON




[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público








**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CIMARRON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CIMARRON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0014-43	FECHA:	20 de junio 2024



CERNIDO EN MURO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma Patricia Saiz
Firma y sello del Presidente de la OPI



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

