

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	Gualan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Azacualpa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Azacualpa, Gualan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0015-43	FECHA:	07 de noviembre de 2024



FOTO 1: Pintura de muros en Bodega.



FOTO 2: Instalación de piso ceramico mate en aulas.




FOTO 3: Mantenimiento y reconstrucción de balcones en aulas.




FOTO 4: Sustitución de puertas en aulas.



FOTO 5: Instalación de estufa rural y mueble de concreto en cocina.



FOTO 6: Reconstrucción de balcon en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yosemin lopez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Encabecera

Formato no cementado

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	Gualan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Azacualpa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Azacualpa, Gualan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0015-43	FECHA:	07 de noviembre de 2024




FOTO 7: Instalación de balcon y energia electrica en cocina.



FOTO 8: Pintura y restauración de ventanal en bodega




FOTO 9: Pintura y restauración de ventanal en dirección



FOTO 10: Pintura en salones de clases




FOTO 11: Instalación de muro en la parte de los baños.




FOTO 12: Instalación de pila de concreto en área de baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yoselin Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

