





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | ZACAPA | MUNICIPIO: | GUALÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM ALDEA EL TRIUNFO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Triunfo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-04-0017-43 | FECHA: | 30/05/2024 |



antenimiento a portones de metal



Sustitución de chapas de puertas de metal



Pintura en muros interiores y exteriores



1.1 Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la DP


Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | ZACAPA | MUNICIPIO: | GUALÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM ALDEA EL TRIUNFO | DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Triunfo |
| CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-04-0017-43 | FECHA: | 30/05/2024 |



Sustitución de llaves de chorros



Sustitución de piso de torta de concreto




Sustitución de sanitarios con sus accesorios



Sustitución de piso de torta de concreto



Pintura en muros interiores y exteriores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Publico



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Version 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO | ZACAPA | MUNICIPIO: | GUALÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM ALDEA EL TRIUNFO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Triunfo |
| CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-04-0017-43 | FECHA | 30/05/2024 |



Mantenimiento a estufa rural




Mantenimiento a estufa rural



SUSTITUCION DE LLAVES DE CHORROS



REPARACION DE PUERTAS DE METAL



REPARACION DE PUERTAS DE METAL



SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA ROTOPLAST, SE COLOCARÁ EN BASE DE CEMENTO AÉREA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Municipio de Educación



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE





POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | ZACAPA | MUNICIPIO: | GUALÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM ALDEA EL TRIUNFO | DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Triunfo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-04-0017-43 | FECHA: | 30/05/2024 |



MODULO BAÑOS (SUSTITUCIÓN O INSTALACION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL Y SUSTITUCIÓN O INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA)

MODULO BAÑOS (SUSTITUCIÓN O INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y SUSTITUCIÓN O INSTALACIÓN DE LAMINAS TROQUELADAS)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la CPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

