



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIEDRA DE CAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0021-43	FECHA:	29/04/2024




Foto 1: sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: sustitucion de estructura de madera, por metal



Foto 4: sustitucion de puertas en servicios sanitarios



Foto 5: sustitucion de puertas en servicios sanitarios



Foto 6: sustitucion de torta de torta de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Rigoberto Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPEF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIEDRA DE CAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0021-43	FECHA:	29/04/2024



Foto 1: sustitucion de inodoros



Foto 2: sustitucion de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto)



Foto 3: sustitucion de lavamanos




Foto 4: sustitucion de mezcladora lavamanos(contra llave, tybo de abasto)




Foto 5: sustitucion de fosa septica




Foto 6: repello en pared de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rigoberto Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIEDRA DE CAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0021-43	FECHA:	29/04/2024



Foto 1: azulejos en muros de sanitarios




Foto 2: azulejo en muros de sanitarios




Foto 3: sustitucion de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal




Foto 4: sustitucion de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rigoberto Lopez Chocoma

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

