

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA GERMANIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GERMANIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0023-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 1: Sustitución de puertas



Foto 2: Sustitución de puertas en servicio sanitario



Foto 3: Mantenimiento a estructuras de metal de ventanas



Foto 4: Sustitución de canal y bajada de agua pluvial



Foto 5: Aplicación de pintura a muros interiores y exteriores



Foto 6: Aplicación de pintura a muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Orlando Isai Diaz Ramirez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA GERMANIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GERMANIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0023-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 7: Sustitución de Sanitarios




Foto 8: Sustitución de Lavamanos




Foto 9: Sustitución de tubería de agua.



Foto 10: Recuperación de cocina, pintura, chimenea y plancha metálica



Foto 11: Sustitución de Pila de Cemento de un lavadero




Foto 12: Sustitución de estructura de lámina por lámina troquelada calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Orlando Isaí Díaz Ramírez
 Firma y sello del Presidente de la OPP

E.O.R.M. CASERIO GERMANIA
 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
 GUALÁN, ZACAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Bilingüe
 DIRECCION
 Caserio Germania
 Gualán, Zacapa



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE





POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA GERMANIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GERMANIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0023-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 13: Sustitución de estructura de soporte de metal

Foto 14: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Orlando Isai Diaz Ramirez
Firma y sello del Presidente de la OPP



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

