

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO - NUFED- NO. 632	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MAL PASO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 - 04 - 0026 - 45	FECHA:	20/11/2024



Foto1: 1.1. Instalación canal metal. 1.2. Instalación de bajadas de agua pluvial 4.5 ml c/u).



Foto 2: 1.3. Mantenimiento de canal



Foto 3: 2.1. Instalación de pretil de block (3 hiladas). 2.2. Instalación de piso de concreto (2.00 m x 27.8 m, frente al aula del modulo 1).



Foto 4: 2.3. Instalación de plancha de concreto



Foto 5: 2.3. Instalación de plancha de concreto






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Geny Patricia Pineda Molina</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---