

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBTS ALDEA EL CHILE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHILE, GUALÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0030-45	FECHA:	30/05/2024



Foto 1: Mejoramiento en patio



Foto 2: Mejoramiento de gradas de acceso al patio



Foto 3: Reparación de rampa de acceso al patio.



Foto 4: Instalar portón principal.



Foto 5: Instalar estructura con maya entre espacio de techo y pared Modulo 3.




Foto 6: Mejoramiento de aulas: Reparación de columnas, cambio de lámina en techo, lijar y pintar puerta módulo 1 y 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>MARISOLA Chacón</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OFP</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBTS ALDEA EL CHILE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHILE, GUALÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0030-45	FECHA:	30/05/2024








Foto 7: Baños: Lijar, pintar y reparar puertas de baños.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MARIZELA Chacón
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

