

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM HERNALDO BELTRAN JR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACION LOS LIMONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0037-43	FECHA:	14/11/2024



Foto 1: Renglon 1. Cambio por cerramiento con malla galvanizada



Foto 2: renglon 2. Fundicion de torta de concreto



Foto 3: Renglon 3. Cambio estructura de madera por estrcutra metalica




Foto 4: Renglon 4. Sustitucion de lamina por lamina troquelada



Foto 5: Renglon 6 . Sustitucion de meson de madera y barro por meson de concreto y hornillas de ladrillo




Foto 6: Renglon 7 y 8. Mantenimiento a puertas y sustitucion de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Veronica Vasquez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM HERNALDO BELTRAN JR	DIRECCION DEL ESTABLECIMIE	LOTIFICACION LOS LIMONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0037-43	FECHA:	14/11/2024



Foto1: PINTURA EN MUROS INTERIORES



Foto 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES



Foto 3: SUSTITUCION DE PILA




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Veronica Vasquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

