

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL BEJUCAL, ALDEA CIMARRON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0038-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/05/2024
			
<p>Foto 1: Cuneta de concreto finalizada, con desnivel que permitirá que el agua de lluvia no inunde aulas</p>		<p>Foto 2: Cuneta al costado del establecimiento para evitar lodazal al momento de lluvia</p>	
			
<p>Foto 3: Evaluadora de campo en trabajos de remozamiento finalizados</p>		<p>Foto 4: Evaluadora de campo junto a directora y presidenta de OPF observando la pila nueva</p>	
			
<p>Foto 5: Lámina nueva en área de sanitarios</p>		<p>Foto 6: Área de sanitarios, con inodoro nuevo, piso y azulejo nuevo. También se puede observar el lavamanos hecho de concreto.</p>	

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Alejandra Hernández
ARQUITECTA
COLEGIADA 4073

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL BEJUCAL, ALDEA CIMARRON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0038-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/05/2024
			
Foto 7: Canal nuevo		Foto 8: Muros pintados	
			
Foto 9: Balcones pintados con pintura anticorrosiva		Foto 10: Mejoramiento de piso en área exterior con cuneta para conducir el agua de lluvia fuera de las aulas y evitar inundaciones	
			
Foto 11: Fosa séptica finalizada		Foto 12: Puertas lijadas y pintadas con pintura anticorrosiva	

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Alejandra Hernández
ARQUITECTA
COLEGIADA 4073

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa