



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO COCALITOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO COCALITOS, ALDEA MAYUELAS, GUALÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0040-43	FECHA:	3/06/2024




SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE PVC




REPELLO EN MURO DE PAREDES




SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL COMPLETA



SUMINISTRO DE REPELLO EN MURO (PAREDES)



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

\* *Mayra G. R*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO COCALITOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO COCALITOS, ALDEA MAYUELAS, GUALÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0040-43	FECHA:	3/06/2024




SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL



SUSTITUCIÓN DE INODORO CON SUS ACCESORIOS



SUMINISTRO DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR EN PAREDES



SUMINISTRO DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

\* Mayra G. R

Firma y sello del Presidente de la



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

