

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Nueva Esperanza, Adea el Arenal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0042-42	FECHA:	Abril del 2024



CUBIERTA DE LAMINA



ESTRUCTURA DE TECHO



MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE METAL EN VENTANA



SUSTITUCION DE PISO





PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ADEA EL ARENAL, ZACAPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN ADEA EL ARENAL, ZACAPA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Nueva Esperanza, Adea el Arenal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0042-42	FECHA:	Abril del 2024

REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO

MANTENIMIENTO DE PUERTAS

SUSTITUCION DE INODORO

Jacelin Palapascual
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.