



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOU Para Varones "Carmen Sagastume Cáceres"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Estación
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0132-43	FECHA:	



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOU Para Varones "Carmen Sagastume Cáceres"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Estación
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0132-43	FECHA:	12/11/2024




Foto1: Pintura interior y exterior de aulas.



Foto 2: Pintura interior y exterior de aulas.



Foto 3: Pintura,marcacion de la cancha de basquetbol/papyfut.



Foto 4: Pintura,marcacion de la cancha de basquetbol/papyfut.




Foto 5: Elaboración y colocación de puerta en sala de maestros.



Foto 6: Elaboración y colocación de puerta en sala de maestros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
