



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA GUARANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUARANJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0134-43	FECHA:	12/07/2024



**Foto 1: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal y sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26**



**Foto 2: Sustitución de estructura de metal (puertas de los baños)**



**Foto 3: Sustitución completa de piso de torta de concreto**



**Foto 4: Sustitución de accesorios para sanitario (Contra llave, tubo de abasto y tanque)**




**Foto 5: Sustitución de estructura de metal de ventanas**



**Foto 6: Sustitución de estructura de metal de ventanas y cambio de vidrios**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la <b>CRP</b>	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA GUARANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUARANJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0134-43	FECHA:	12/07/2024



Foto 7: Pintura en muros (paredes) interiores y exteriores





Foto 8: Pintura en muros (paredes) interiores y exteriores




Foto 9: Suministro e instalación de piso de cerámico



Foto 10: Reparación de planchas de concreto de patio



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUARANJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0134-43	FECHA:	ABRIL DE 2024



**MANTENIMIENTO A BARANDAS**



**LOSA DE PATIO**




**SUSTITUCION DE LAMPARAS**

Empty space for additional information or notes.

Empty space for additional information or notes.

Empty space for additional information or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUARANJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0134-43	FECHA:	ABRIL DE 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

