



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANADA EL ARENAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ARENAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0135-43	FECHA:	8/10/2024




Foto1: Reparación de 4 gradas y reparación de porton principal
NO SE OBSERVA EN FOTOGRAFIA




Foto 2: Mantenimiento de muro perimetral (Reforzamiento de 5 columnas de 4.00 mts lineales y vigas de 20x20 cms de grosor.)




Foto 3: Lijado, cepillado uy pintura de muro perimetral 100 M2




Foto 4: Lijado, cepillado y pintura de baranda de gradas que va hacia las aulas de segundo nivel 2 x5 ML, 10 ML




Foto 5: Desmonado de techo de pila, sustitución de lamina ondula por lamina troquelada aluzinc calibre 26 y estructura de soporte de madera por metal en techo de pila



Foto 6: Pintura de exteriores de aulas (2 aulas), 200 M2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS






 Ministerio de Educación
 Guatemala
 SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANADA EL ARENAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ARENAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0135-43	FECHA:	8/10/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

