

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SANTA TERESA IGUANA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA TERESA IGUANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0146-43	FECHA:	18/07/2024



Foto1: Sustitución de lámina troquelada por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitución de lámina troquelada por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de accesorios de sanitario




Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 5: Pintura en bancas y mesas de area de comedor o descanso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la COP



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PRIMARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA TERESA IGUANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0146-43	FECHA:	26/03/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia Aldea Santa Teresa Iguana

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

