

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SANTA TERESA IGUANA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA TERESA IGUANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0146-43	FECHA:	25/10/2024



Foto 1: Sustitución de muro perimetral de concreto



Foto 2: Sustitución de muro perimetral de concreto



Foto 3: Sustitución de balcones de metal



Foto 4: Sustitución de balcones de metal



Foto 5: Sustitución de balcones de metal



Foto 6: Sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

B. A. P.
Firma y sello del Presidente de la O.P.A. Santa Teresa Iguana



De. P. Motels
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SANTA TERESA IGUANA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA TERESA IGUANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0146-43	FECHA:	25/10/2024



Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



Foto 4: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



Foto 5: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal

Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y señalar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Aldea Santa Teresa Iguana Gualán, Zacapa</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA TERESA IGUANA Gualán - Zacapa</p>
--	---