



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Chagütón, Gualán, Zacapa.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chagütón, Gualán, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0151-43 ✓	FECHA:	30/06/2024



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA METÁLICA, SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO *y lamina!*



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA



SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO CERAMICO ✓



SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE PVC Y SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA ✓



REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES ✓



SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL, SUSTITUCIÓN DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL ✓

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>GYVA Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>KM 01</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---