

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Chaguiton, Gualan, Zacapa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chaguiton, Gualan, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0151-43	FECHA:	20/09/2024



Foto1: Sustitución de estructura de madera por estructura metalica, sustitucion de sistema electrico



Foto 2: Sustitucion de lamina



Foto 3: Sustitucion de piso ceramico



Foto 4: Sustitucion de ventanas PVC y sustitucion de estructura de metal de ventana



Foto 5: Reparacion de repello y cernido de paredes



Foto 6: Sustitucion de puerta de metal, sustitucion de canales y bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público