

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIAMENTE       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Chaguiton, Gualan, Zacapa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chaguiton, Gualan, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0151-43	FECHA:	20/09/2024



Foto1: Sustitución de estructura de madera por estructura metálica, sustitución de sistema eléctrico



Foto 2: Sustitución de lámina



Foto 3: Sustitución de piso cerámico



Foto 4: Sustitución de ventanas PVC y sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 5: Reparación de repello y cernido de paredes



Foto 6: Sustitución de puerta de metal, sustitución de canales y bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

**GYVA**  
Firma y sello del Presidente de la OPF

**KH...**  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público