

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROFESOR "ANIBAR VILLANUEVA CAMBARA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTIAGO, GUALÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0154-43	FECHA:	6/05/2024



Foto 1: interruptores dañados que necesitan cambio



Foto 2: lamparas dañadas y sistema deficiente



Foto 3: daños en lamina del salon de computo.



Foto 4: muros que necesitan intervención de aplicación de pintura



Foto 5: area de ingreso a techar para entrega de alumnos



Foto 6: porton a dar mantenimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Anilda Pellana
Firma y sello del Presidente de la OPF







[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROFESOR "ANIBAR VILLANUEVA CAMBARA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTIAGO, GUALÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0154-43	FECHA:	6/05/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

