

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LA VAINILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA VAINILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0155-43	FECHA:	08/07/2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26




Foto 2: Sustitución de vidrios en ventanas



Foto 3: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 4: Sustitución de balcones de metal



Foto 5: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mirna Emilia Aguilar Flores

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

