


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL CACAO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CACAO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0157-43	FECHA:	30/10/2024



REUBICACION DE DRENAJE (AREA DE VALVULA Y DESAGUE)



APLICACIÓN DE AZULEJO EN ESTANTERIA DE CONCRETO




FABRICACIÓN DE MESA PARA PICAR ALIMENTOS



INSTALACIÓN DE VENTANA DE METAL



APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES



INSTALACIÓN PARA CERRAMIENTO CON BLOCK Y MALLA EN COCINA - REUBICACIÓN ESTUFA RURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Maynor Augusto Hernández Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL CACAO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CACAO, GUALÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0157-43	FECHA:	30/10/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maynor Augusto Hernández Pérez
 Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

