

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BETHEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0160-43	FECHA:	27/09/2024



Foto 1: Reparación de Torre (Refuerzo) y Deposito de Agua Potable para 2,500 LITROS.



Foto 2: R Reparación de Torre (Refuerzo) y Deposito de Agua Potable para 2,500 LITROS.




Foto 3: Reparación de Cielo Razo de PVC, Lámparas Led En SALON No.1, SALON No.2, DIRECCION Y BODEGA O PERNOCANCIA.



Foto 4: (Reparación de Cielo Razo de PVC, Lámparas Led En SALON No.1, SALON No.2, DIRECCION Y BODEGA O PERNOCANCIA.



Foto 5: Reparación de Cielo Razo de PVC, Lámparas Led. En SALON No.5 INDEPENDIENTE O LABORATORIO DE COMPUTACIÓN.





Foto 6: Reparación de Cielo Razo de PVC, Lámparas Led. En SALON No.5 INDEPENDIENTE O LABORATORIO DE COMPUTACIÓN.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

