

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | ZACAPA | MUNICIPIO: | GUALAN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA MANZANOTAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-04-0168-43 | FECHA: | 6/03/2024 |



Foto 1: ventana de despacho de alimentos que será remozada con PVC y balcón nuevo.



Foto 2: muro a demoler para ampliación de cocina




Foto 3: área donde se construirá mueble de cocina y lavaplatos




Foto 4: mojinetes a cerrar ya que por ellos ingresan insectos y aves.




Foto 5: galera que se pretende ampliar para área de juegos



Foto 6: columnas a edificar para soportar el peso de la galera que se ampliará

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

