

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TAZÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0170-43	FECHA:	12/04/2024



Foto 1: Reparación de Muro Perimetral con Malla Galvanizada Rombo de 1 1/2" Calibre 12 y Reparación de Portón Metalico.



Foto 2: Reparación de Muro Perimetral con Malla Galvanizada Rombo de 1 1/2" Calibre 12.




Foto 3: Reparación de Servicios Sanitarios.




Foto 4: Reparación de Servicios Sanitarios.



Foto 5: Reparación de Cocina



Foto 6: Reparación con Pintura para Interiores y Exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas



Firma y sello del Presidente de la OPI




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

