



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LLANO REDONDO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO REDONDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0172-43	FECHA:	08/07/2024




SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE MADERA POR PUERTA DE METAL




SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE MADERA POR PUERTA DE METAL



SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELECTRICO MÁS ACCESORIOS



SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELECTRICO MÁS ACCESORIOS





SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL COMPLETA (INCLUYE POLLETÓN, PLANCHA DE METAL Y CHIMEMEA)



SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE MALLA POR VENTANAS CORREDIZAS DE PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LLANO REDONDO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO REDONDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0172-43	FECHA:	08/07/2024




Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE MADERA POR METAL



SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE MALLA POR VENTANAS CORREDIZAS DE PVC







MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL



SUSTITUCIÓN DE SANITARIO Y SUS ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	 <p><b>CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA</b> E.O.R. ALDEA LLANO REDONDO GUALÁN, ZACAPA</p>	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 <p><b>ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA</b> ALDEA LLANO REDONDO GUALÁN, ZACAPA</p>
--	--	---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LLANO REDONDO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO REDONDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0172-43	FECHA:	08/07/2024




SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL



SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL




SUSTITUCIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO COMPLETO



SUSTITUCIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO COMPLETO







Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Reparación de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPI		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---