



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Piedras Negras
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0180-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 19: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 20: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 21: Sustrucción de depósito de agua de 1,100 lts dañado



Foto 22: Sustrucción de estufa rural (Completa) Incluye polletón, chimenea y plancha de metal

Foto 17: Reparación de banquetas de concreto

Foto 18: Sustrucción de ventanas de madera por metal más vidrio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Adoniram Duque Ramirez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

