

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA EL LOBO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL LOBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0384-42	FECHA:	08/07/2024




Foto1: Sustitución de canales de concreto y bajada de agua pluvial



Foto 2: Sustitución de canales de concreto y bajada de agua pluvial



Foto 3: Sustitución de canales de concreto




Foto 4: Sustitución de sanitarios y sus accesorios



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto por piso liquido






Foto 4: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal de 1.20 mts de ancho por 2.15 mts de alto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X 
Firma y sello del Presidente de la OPF



X 
Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA EL LOBO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL LOBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0384-42	FECHA:	08/07/2024




Foto1: Sustrucción de sanitarios con sus accesorios



Foto 2: Sustrucción de area de cocina (Incluye estufa rural, plancha y chimenea)







Foto 2: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso liquido



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo

