

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Bethel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0788-42	FECHA:	28 DE ABRIL DEL 2024




Foto 1: Cocina que necesita cambio de piso de cemento por ceramico




Foto 2: Cocina que necesita fachaleta tipo ladrillo en el area de la cocina rural



Foto 3: Cocina que necesita instalación de ceramica en, pila, pasamanos y lavatrastes




Foto 4: Cocina que necesita puerta y ventanas de metal




Foto 5: Cocina que necesita instalación de servicio de energía electrica, como instalación de cableado, cajas redondas para plafonera, plafonera, tapaderas, tomacorrientes, apagadores y bombillas




Foto 6: Se necesita en la cocina instalación de canaletas de 3/3 y mangera de cable de 1/2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF ALDEA BETHEL

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Bethel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0788-42	FECHA:	28 de abril del 2024




Foto 7: Cocina que necesita pintura en el interior y exterior



Foto 8: Aulas del modulo I necesitan división






Foto 9: Módulos de aulas que necesitan cambio de piso de cemento por cerámica



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



