



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MOFANG
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0811-42	FECHA:	6/03/2024



Foto 1: vano existente en donde se instalará ventana PVC y balcón.



Foto 2: interior del techo el cual es de madera y presenta ya desperfectos.



Foto 3: modulo de cocina que necesita cambio de techo y lamina.



Foto 4: piso existente en donde se colocara piso cerámico y en muros azulejos.




Foto 5: área de ventanales en modulo de aulas, se instalara un techo en voladizo para evitar el ingreso de lluvia y sol.




Foto 6: área de refacción de los niños, se techará y fundirá piso de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

